

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Porvenir Zona 3.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0014-42	FECHA:	12/09/2025




Foto1: Reparacion de muro de block



Foto 2: Reparacion de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"




Foto 3: Fabricacion e instalacion de balcones



Foto 4: Mejoramiento de ventanas de vidrio por ventanas PVC.



Foto 5: Sustitución de puerta

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

