

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	● PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA CENTRAL OFICIAL CENTRAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-00-40-42	FECHA:	7/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de Chapas.



Foto 4: Mantenimiento a barandales.





Foto: Mantenimiento a barandales



Foto 6: Mantenimiento a muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público