



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA CENTRAL OFICIAL CENTRAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-00-40-42	FECHA:	12/04/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de Chapas.



Foto 4: Mantenimiento a barandales.




Foto 5: Mantenimiento a barandales



Foto 6: Mantenimiento a muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

