

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "CARLOS J CAHUICHE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0041-43	FECHA:	12/01/2026



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIO PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL




Foto 4: SUSTITUCION DE INODORO Y MINGITORIO



Foto 5: CREACION DE CUNETA DE CONCRETO



Foto 6: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

