



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Petén "CARLOS J. CAHUICHE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 0, Barrio el Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0041-43	FECHA:	12/09/2025




Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIO PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL.



Foto 4: SUSTITUCIÓN INODORO Y SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO



Foto 5: CREACIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO.




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

