

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "CARLOS J CAHUICHE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0041-43	FECHA:	12/01/2026



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIO PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL




Foto 4: SUSTITUCION DE INODORO Y MINGITORIO



Foto 5: CREACION DE CUNETAS DE CONCRETO



Foto 6: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público