

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0043-43	FECHA:	16 de enero de 2025



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de barandas de metal



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ester Perez urizar

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0043-43	FECHA:	16 de enero de 2025



Foto 7: Reparación de muro perimetral de block con tuvo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 8: Sellado de grietas y fisuras en muros.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esta Proceso...

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

