

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-2490-42	FECHA:	17/01/2025



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 ✓



2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal ✓



4.3 Sustitución de puerta ✓



5.6 Sustitución de balcones de metal ✓



9.1 Pintura en muros exteriores e interiores ✓



19.1 Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-2490-42	FECHA:	17/01/2025



19.8 Instalación de lámina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

