

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Eduacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jobompiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-2726-45	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Reparacion de cuneta



Foto 2: Sustitución de baqueta de piedra por blok



Foto 3: Reparacion de reposadera



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Cambio reparacion y ampliacion de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Eduacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jobompiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-2726-45	FECHA:	10/09/2025



Foto 7: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 8: Reparacion de muro de contencion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa R. L. C.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

