

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jobompiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-2726-45	FECHA:	16/11/2025



Muro perimetral principal



Banqueta de concreto




Muro perimetral de block



Muro perimetral de malla galvanizada



Banqueta de concreto



Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Pleite

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jobompiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-2726-45	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Reparación de cuneta



Foto 2: Sustitución de baqueta de piedra por blok



Foto 3: Reparación de reposadera



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Reparación de muro de contención




Foto 6: Reparación de energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Pleitez

Firma y sello del Presidente de la OPE

R. Pleitez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público