

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Eduacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jobompiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-2726-45	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE 2025



Foto 1: Reparacion de cuneta




Foto 2: Sustitución de baqueta de piedra por blok




Foto 3: Reparacion de reposadera



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block




Foto 5: Reparacion de muro de contencion






Foto 6: reparacion de energia electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE, PETÉN


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Eduacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jobompiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-2726-45	FECHA:	5/12/2025



Foto 7: Muro perimetral principal



Foto 8: Banqueta de concreto



Foto 9: Muro perimetral de block



Foto 10: Muro perimetral de malla galvanizada

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Ploitez

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

