



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-2736-42	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA ✓



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO ✓



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE GRIFOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosmilda Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



Leonor Ahuch

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-2736-42	FECHA:	16/01/2025




Foto 7: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LLAVE EN MIGITORIO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ROSMILDA ALVARO

Firma y sello del Presidente de la OPF



La Huelga

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

