

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERÍO COROZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-3115-42	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS PARA INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y MANGUERA)



Foto 4: INSTALACION DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS CON BASE DE CONCRETO



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoily Auxiliadora Saquij

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

