

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-4165-42	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO ✓



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA ✓



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 4: MANTENIMIENTO A MARCOS DE ALUMINIO MIL FINISH ✓




Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA AL LAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-4165-42	FECHA:	16/01/2025



Foto 7: REPELLO EN MUROS Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto : 9 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--