



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-009-42	FECHA:	10/6/2025



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2:Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura de muros interiores y exteriores




Foto 5: Pintura de muros interiores y exteriores




Foto 6: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

