



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |              |                                |               |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN        | MUNICIPIO:                     | SAN BENITO    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP         | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA PAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-009-42 | FECHA:                         | 4/11/2025     |



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2:Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 5: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 6: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

