



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 20 DE MAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0011-42	FECHA:	9/9/2025



Foto1: PISO: Mejoramiento de piso liso por piso cerámico.



Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTÓN: fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.





Foto 3: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA: Mano de obra de albañilería (picado de piso existente e instalado de piso cerámico)

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

