



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN         | MUNICIPIO:                     | SAN BENITO    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA PAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-0013-43 | FECHA:                         | 27/02/2025    |



FOTO 1. REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 2. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 4. SUSTITUCION DE LAVAMANOS



FOTO 5. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura.



FOTO 6. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN         | MUNICIPIO:                     | SAN BENITO    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA PAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-0013-43 | FECHA:                         | 27/02/2025    |




FOTO 7. SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



FOTO 8. MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL



FOTO 9. REPELLO EN MURO



FOTO 10. SUSTITUCION DE PLAFONERAS



FOTO 11. SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE INODORO



FOTO 12. REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OFE de San Benito, Peten



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN         | MUNICIPIO:                     | SAN BENITO    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA PAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-0013-43 | FECHA:                         | 27/02/2025    |



FOTO 13. REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la ESCUELA DE LA COMUNIDAD<br>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA<br>SAN BENITO, PETEN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público<br>DIRECCION<br>BARRIO LA PAZ<br>SAN BENITO, PETEN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|