

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Vista Hermosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia vista Hermosa, San Benito, Peten
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0015-43	FECHA:	23/05/2025




Foto1:Sustitucion de canal de tubo PVC




Foto 2: Mejoramiento de piso liso por piso ceramico




Foto 3: Mejoramiento de piso liso por piso ceramico




Foto 4: Mejoramiento de piso liso por piso ceramico



Foto 5: Mejoramiento de piso liso por piso ceramico




Foto 6: Mejoramiento de piso liso por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPEF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

