

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio El Redentor	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Redentor, San Benito, Petén.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0017-43	FECHA:	10/6/2025




Mejoramiento de Canales y Bajada de Agua Pluvial



Mantenimiento de Estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mejoramiento de Torta de Piso



Mantenimiento de Balcones de Metal



Mejoramiento de Torta de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

