

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VALLE NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0022-45	FECHA:	9/09/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE MEZCLADORA LAVAMANOS (contrallave, tubo de abasto y tubo de absorsion)




FOTO 8. SUSTITUCION DE LLAVE EN MIGITORIO



FOTO 9. SUSTITUCION DE LLAVES DE PASO



FOTO 10. MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL





FOTO 11. SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



FOTO 12. SUSTITUCION DE ACCESORIOS DEPOSITO DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VALLE NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0022-45	FECHA:	9/09/2025



FOTO 1. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS (lijado, cepillado; sujeciones y aplicación de pintura.



FOTO 2. SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA, POR METAL MAS VIDRIO.



FOTO 3. MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL




FOTO 4. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 5. SUSTITUCION DE ACCESORIOS PARA INODORO (contrallave, tubo de abasto tanque)



FOTO 6. SUSTITUCION DE INIDORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la APF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

