

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0033-43	FECHA:	07/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de ductos electricos + accesorios



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 5: Mantenimiento de estructura



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0033-43	FECHA:	07/03/2025



Foto1: Sustrucción de lamparas

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

