

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSA MARIA CARLOTA TELLO AGUILAR DE CASTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0045-42	FECHA:	20/01/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de piso cerámico



Foto 6: Instalación de Unidades de Luz

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSA MARIA CARLOTA TELLO AGUILAR DE CASTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	BARRIO 3 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0045-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero



Foto 2: Repello en muro




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--	--	--