

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PROFESOR BLAS DAVID BURBULE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PEDREGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0047-42	FECHA:	28/11/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 2: Sustrucción de lamina por lamina troquelada Alucinc calibre 26

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe realizar el número de hojas.

Rosa Dilia Bezaena Padilla

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

