

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ITZATENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0048-42	FECHA:	21/05/2025




FOTO 1. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA lijado, sepillado, cambio de tubo, sujecion y aplicación de pintura



FOTO 2. MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



FOTO 3. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 4 REPARACION DE MURO PERRIMETRAL DE BLOCK



FOTO 5. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 6. SUSTITUCION DE PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de Valores


 Firma y Sello Director Centro Educativo PABLO



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ITZATENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0048-42	FECHA:	21/05/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE INTERRUPTOR DOBLE



FOTO 8. REPARACION DE CABLEADO ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de Presidente del Comité de Parvulos



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

