



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BELÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0057-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALIZIN CALIBR 26 1.1



1.2 SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA, PARA LAMINA TROQUELADA




PINTURA EN MUROS EXTERIORES 9.1



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL 2.1



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL 2.2



SUSTITUCION DE PUERTAS 4.3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de datos.

Fris Lorena García Paredes
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0057-43	FECHA:	25/05/2025



SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO 6.6



SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1,700 LITROS 18.3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo P. Mixto	
---	---	--	---