

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. EL HABANERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO TKAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0059-43	FECHA:	28/05/2025




Foto1: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.




Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.




Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.




Foto 4: Fabricación e instalación de ventana PVC + vidrio.




Foto 5: Fabricación e instalación de ventanas tipo persianas.




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público