



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Prof. Carlos Enrique Betancourt	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Valle Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0060-43	FECHA:	27/02/25



Sustitucion de puertas de metal



sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzic calibre 26



Pintura en muros exteriores e interiores



sustitucio de balcones de metal



Reparacion de muro Perimetral de blok

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emmy A Reyes O

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR

Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Prof. Carlos Enrique Betancourt Martínez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Valle Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17- 03- 0060-43		

BOSQUEJO



Emmy A Reyes

firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

