



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0066-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 1 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



FOTO 5 SUSTITUCION DE CHAPAS



FOTO 4 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO




FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS



FOTO 6. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

