

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0067-42	FECHA:	25/05/2025




FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMMINA. POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL




FOTO 3. SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO. 4 SUTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 5. SUSTITUCION DE TUBERIA DE PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS



FOTO 6 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

