



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Juárez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0106-43	FECHA:	14/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustruccuo de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustrucción de ducto electrico mas accesorios




Foto 5: cernido en muros




Foto 6: Sustruccuo de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Juarez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0106-43	FECHA:	14/01/2025



Foto7: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 9: Reparacion de planchas de concreto de patio



Foto 10. Reparación de piso de torta de concreto




Foto 11: Sustitución de piso ceramico



Foto 12: Sustitucion de tuberia linea principal de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden adjuntar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Finca y Sello del Presidente de la OPF	 Finca y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Juarez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0106-43	FECHA:	14/01/2025



Foto7: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

