



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PANORAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0125-45	FECHA:	14/01/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



SUSTITUCION DE PUERTAS



SUSTITUCION DE INODOROS



SUSTITUCION DE LAVAMANOS



SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE PASO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

