

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                  |                                |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                                            | MUNICIPIO:                     | San Benito           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Barrio Vista Hermosa | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Vista Hermosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17 03 0449 42                                    | FECHA:                         | 03/02/2025           |



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto 5: sustitución de lamparas Led



Foto 6: sustitución de piso de granito

7

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

