



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESORA MARIA DE LOURDES ACOSTA ALONZO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CARIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2114-43	FECHA:	16/01/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Sustitución de elementos de fijación



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Instalación de lámina troquelada aluzinc



Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR-FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público