

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VALLE NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2368-42	FECHA:	20/01/2025



Sustitución de puerta



Reparación de piso de torta de concreto



Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Pintura en muros exteriores e interiores



Mantenimiento de portón



Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VALLE NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2368-42	FECHA:	20/01/2025



Sustitución inodoro



Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Sustitución de llave de chorro



Sustitución de llave de paso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

