



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Tikal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 2937 - 45	FECHA:	7/02/2025



Foto1: Pintura interior y exterior



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Sustitución de chapas



Foto 4: Mantenimiento de Balcones de metal



Foto 5: Sustitución de puertas de baño



Foto 6: Sustitución de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizama Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

