

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. PROFESORA "HERLINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ DE VELÁSQUEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 AVENIDA ENTRE 1A. Y 3A. CALLE, BARRIO CARIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2949-42	FECHA:	26 DE MAYO DE 2025



Foto 1: 5.7 MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 2: 4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 3: 4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 4: 6.4 REPARACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 5: 12.1 REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Foto 6: 10.3 SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRIO CARIDAD

Firma y Sello Director Centro Educativo Público