

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Bellos Horizontes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3426-42	FECHA:	6/09/2025



Foto1: Sustrucion de Lámina



Foto 2: Sustrucion de estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a balcones



Foto 4: pintura en muros



Foto 5: Sustrucion de baranda de metal



Foto 6: Sustrucion de tuberia pvc linea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Xeymi Wiliana R-O
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Bellos Horizontes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3426-42	FECHA:	6/09/2025



Foto7: Sellado de grietas y fisura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Xeymi Liliana Ro</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	--

