

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 3 DE ABRIL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3427-42	FECHA:	20/01/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 5: SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la COPA





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 3 DE ABRIL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3427-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 7: REPELLO EN MUROS



Foto 8: SUSTITUCION DE LAMPARA 2X40



Foto 9: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



Foto 10: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS




Foto 11: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--