

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | SAN BENITO           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA CANDELARIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-3438-43               | FECHA:                         | 20/01/2025           |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 4: Reparación de banquetas de concreto



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 6: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD**  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
**LA CANDELARIA, SAN BENITO, PETÉN**

  
Firma y sello Director Centro Educativo **ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**  
**DIRECCIÓN**  
**LA CANDELARIA, SAN BENITO, PETÉN**



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | SAN BENITO           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA CANDELARIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-03-3438-43               | FECHA:                         | 20/01/2025           |



Foto 7: Sustitución de balcones de metal




Foto 8: Sustitución de capote para lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al final del formulario.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

