REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Bellos Horizontes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3457-43	FECHA:	2/09/2025

Foto1: Sustitucion de Làmina

Foto 2: Sustitucion de làmina

Foto 3: Sustitucion de canal pluvial de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

BARRIO BELLOS HORIZONTES, SAN BENITO, PETÉN
MINISTERIO DE EDUCACION
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
E.O.R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
BARRIO BELLOS HORIZONTES
DIRECCIÓN
SAN BENITO, PETÉN