



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio El Pedregal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Av. Entre 2a. Calle B y 3a. Zona 2, Barrio El Pedregal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3498-42	FECHA:	11/02/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico



Foto 4: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)




Foto 5: Sustrucción lavamanos



Foto 6: Sustrucción de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en los anexos.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio El Pedregal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Av. Entre 2a. Calle B y 3a. Zona 2, Barrio El Pedregal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3498-42	FECHA:	11/02/2025



Foto 7: Sustrucción inodoro



Foto 8: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 9: Sustrucción de chapa



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 12: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Firma y sello del Presidente de la ODE



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio El Pedregal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Av. Entre 2a. Calle B y 3a. Zona 2, Barrio El Pedregal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3498-42	FECHA:	11/02/2025



Foto 13: Sustitución de accesorios depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

