



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Barrio San Juan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Juan, San Benito Peten
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03- 3499 -42	FECHA:	04/02/2025




Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de puerta



Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de canal de pvc



Sustitución de piso ceramico



Pintura en muros exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

