



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3823-42	FECHA:	20/01/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de puerta



Sustitución de balcones de metal



Mantenimiento a estufa rural



Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cableado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Olga Delmira Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3823-42	FECHA:	20/01/2025



Sustitución de piso de torta de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Palmira Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

