

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Villa Hermosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Villa Hermosa, San Benito, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-4168-42	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: Sustrucción de piso de cemento líquido



Foto 4: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 5: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 4: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Villa Hermosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Villa Hermosa, San Benito, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-4168-42	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Instalación de estructura portante de metal



Foto 3: Fabricación e instalación de puerta de metal



Foto 4: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Parvulos Anexa a E.O.R.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---