



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0016-42	FECHA:	10/09/2025



Foto 7: Pintura en muros exterior e interior



Foto 8: Repello en Muros (Sellado de ventana, con block, atrás de la Dirección)



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de plafoneras



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico # 10



Foto 12: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBITA PARVULOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0016-42	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquedala alizinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Fabricación e instalación a marcos de aluminio mil finish



Foto 4: Sustitución de Balcones




Foto 5: Sustitución de Piso torta de concreto



Foto 6: Instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

