

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PLANTEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PLANTEL, SACPUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0024-43	FECHA:	10/9/2025



Foto 1: Sustitución de Balcones de metal



Foto 2: Sustitución piso torta de concreto



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de Focos ahorradores



Foto 5: Sustitución de plafoneras



Foto 6: Sustitución de Interruptores Dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Enrique de Jesus Vasquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA BARRIO EL PLANTEL, SACPUY	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	DIRECCION BARRIO EL PLANTEL, SACPUY SAN ANDRÉS - PETÉN
--	---	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PLANTEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PLANTEL, SACPUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0024-43	FECHA:	10/9/2025




Foto 7: Sustitución de Tomacorrientes Dobles



Foto 8: Reparación de cableado Eléctrico



Foto 9: Sustitución de Ducto Eléctrico + Accesorios

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel de Jesus Vasquez Firma y sello del Presidente de la OPF	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SACPUY SAN ANDRÉS	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público	DIRECCION BARRIO EL PLANTEL, SACPUY SAN ANDRES-PETEN
--	---	---	---