

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PLANTEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PLANTEL, SACPUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0024-43	FECHA:	10/9/2025



Foto 1: Sustitución de Balcones de metal



Foto 2: Sustitución piso torta de concreto



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de Focos ahorradores



Foto 5: Sustitución de plafoneras



Foto 6: Sustitución de Interruptores Dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Manuel de Jesus Vasquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PLANTEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PLANTEL, SACPUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0024-43	FECHA:	10/9/2025




Foto 7: Sustitución de Tomacorrientes Dobles



Foto 8: Reparación de cableado Eléctrico



Foto 9: Sustitución de Ducto Eléctrico + Accesorios

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Manuel de Jesus Vasquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

