

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA JUVENTUD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA JUVENTUD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0025-43	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquedala alizinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rm Muc E.E.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

