

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SIBALÓN LA PASADITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 04 0035 43	FECHA:	17/01/2025



FOTO No. 1 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO No. 2 REPELLO EN MURO



FOTO No. 3 SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO No.4 PINTURA EN EXTERIOR



FOTO No.5 SUSTITUCION DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN ANDRÉS, PETÉN	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---

